



Class Clase	Series Serie
4162	M01

Bonding Strap for Neutral Punto de unión para neutro

Retain for future use. / Conservar para uso futuro.

PRECAUTIONS

PRECAUCIONES

⚠ DANGER / PELIGRO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This kit must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying the equipment where this kit will be installed, before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA.
- Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este accesorio.
- Desenergice el equipo en el que se instalará este accesorio, antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.


El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Table / Tabla / Tableau 1 : Kit Contents and Usage / Contenido y uso del accesorio

Contents / Contenido	Catalog Number / Número de catálogo	Series / Serie	Circuit Breaker Amperage / Corriente del interruptor automático
(2) 1/4-20 UNC x 3/4" Screw / (2) Tornillos de 1/4-20 UNC x 3/4"	EZM12000CB, CBU	M01	2000
(1) Bonding Strap / (1) Cinta de conexión	EZM32000CB, CBU	M01	2000

INSTALLATION

1. Turn off all power supplying the equipment where this kit will be installed, before working on or inside equipment.
2. Remove ground lug (A) and discard mounting screw.
3. Attach bonding strap (B) to neutral bus with 1/4-20 x 3/4" screw (C). Install grounding lug (A) on top of bonding strap (B) and secure with screw (C). Torque screws (provided) to 75 lbs-in. (8.5 N•m).




Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Schneider Electric USA
1601 Mercer Road
Lexington, KY 40511 USA
1-888-SquareD (1-888-778-2733)
www.us.SquareD.com

© 2004 Schneider Electric
All Rights Reserved

INSTALACIÓN

1. Desenergice el equipo en el que se instalará este accesorio, antes de realizar cualquier trabajo en él.
2. Retire la zapata de tierra (A) y deseche el tornillo de montaje.
3. Instale el puente de unión (B) en la barra neutra utilizando el tornillo de 1/4-20 x 3/4" (C). Instale la zapata de conexión a tierra (A) en la parte superior de del puente de unión (B) y sujétela con el tornillo (C). Apriete los tornillos (incluidos) a 8,5 N•m (75 lbs-pulg).



Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

© 2004 Schneider Electric
Reservados todos los derechos